

CAS PRÀCTIC núm. 6

N'Antonio transportava un carregament d'arena a la platja per a proveïment d'unes obres de condicionament i urbanització d'un terreny.

Una vegada arribat a la seva destinació amb el carregament d'arena, n'Antonio va demanar als operaris de l'obra el lloc exacte on s'havia de dipositar l'arena. Una vegada assenyalat el lloc, la va descarregar posicionant el vehicle i elevat el bolquet.

Va ser en aquell moment quan, segons declaracions del mateix accidentat, va escoltar una guspira i va poder observar pel retrovisor un petit nigul de fum procedent de la roda posterior esquerra.

N'Antonio va descendir del vehicle i es va apropar a la roda posterior, des de la qual s'escoltava una petita fuga d'aire; va ser llavors quan el pneumàtic va rebentar i el la malla electrosoldada li va impactar al braç dret i li va provocar un greu traumatisme amb fractura oberta.

El Servei de Prevenció va dur a terme les investigacions pertinents, per a la qual cosa va acudir al lloc de l'accident i, posteriorment, al taller de reparació de pneumàtics per revisar el vehicle i el pneumàtic que varen provocar els danys al treballador.

El dia de la visita no es va poder entrevistar cap dels testimonis directes perquè no eren al lloc de l'accident. Les conclusions i la reconstrucció dels fets es varen determinar mitjançant la inspecció del lloc i una conversa telefònica amb l'accidentat.

Les dades que va recopilar el tècnic de prevenció per investigar l'accident són les següents:

Dades administratives

Empresa: Construccions, SL

Adreça: c/ A, núm. 1

Població: el Poble

Nre. de treballadors: 33

Mútua: Mútua X

Activitat: trituracions i voladures

Dades de l'entorn laboral

Lloc de treball: conductor de camió

Equips de treball: camió 32 Tm MAN TGA 18.430. Matrícula: 1010 DCC

Productes químics: cap

Dades del lloc de l'accident

Lloc de l'accident: el Poble

Projecte: Projecte d'Urbanització de la Unitat A-29

Promotor: Ajuntament del Poble

Contractista: Industrias Hijos, SL

Dades de l'accidentat

Nom: Antonio Pérez Pérez

DNI: xyz45578-G

Data de naixement: 12/10/1961

Domicili: c/ de Cristòfol Colon, núm. 5

Localitat: el Poble

Dades de l'accident

Data: 22/05/2018

Dia de la setmana: dilluns

Hora de l'accident (1.....24 h): 16:00 h

Hora jornada treball (1a 5a): 6.^a

Lloc de l'accident: platja del Poble

Treball que efectuava: descàrrega d'arena amb camió de trabuc

Era el seu treball habitual? Sí

Lloc del treballador en el moment de l'accident

Data de la baixa: 22/05/2018

Forma en què es va produir l'accident: rebentada del pneumàtic del camió i projecció a braç i mà drets

Lesions produïdes: fractura oberta

Parts lesionades: greu traumatisme en el braç superior dret

Tipus d'accident: lloc de treball

Gravetat: greu

1. L'obra disposava del pla de seguretat i salut, però la subcontracta no en va rebre cap còpia o ni la part que afectava els treballs que s'havien de dur a terme.
2. La línia d'alta tensió (20 KV) estava senyalitzada amb banderoles segons estableix la normativa, però al lloc concret on va passar l'accident no hi havia senyalització (observau l'annex fotogràfic).
3. El pla de seguretat i salut identifica el risc d'«interferència amb les línies de tensió» en la fase de treballs previs.

- a) En les fitxes d'avaluació de riscos, per als treballs de moviments de terres s'identifica aquest risc i es proposen mesures preventives, entre les quals hi ha la senyalització.
 - b) En la fitxa de riscos específica per al camió de trabuc no s'identifica aquest risc.
4. Els pneumàtics estaven en bon estat i no agreujaven les conseqüències de l'esdeveniment.

Emeteu l'informe tècnic de seguretat en relació amb aquest accident.

6.7. SUPUESTO PRÁCTICO. ANEXO



