

## Sección V. Anuncios

### Subsección segunda. Otros anuncios oficiales

#### ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

**3409**

*Requerimiento de documentación para el pago de la subvención en el trámite de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)*

1. El 26 de diciembre de 2023 se publicó la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de diciembre de 2023 ).

2. Los servicios técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado la documentación presentada para la justificación y han detectado las anomalías indicadas en la siguiente tabla que el interesado debe aportar, de acuerdo con el apartado décimo de la resolución de la convocatoria de referencia:

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-1030/2024	Agustín Durán Durán	***7576**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la fecha de pago en la lista enumerativa de gastos derivados de la ejecución de la actividad subvencionada.
PF_PITEIB-1217/2024	Margarita Coll Femenias	***6639**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta cumplimentar completamente. No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El documento 10B No está firmado por el solicitante. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía del inversor. Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-2195/2024	AGUSTINA MARTÍNEZ BLANES	***2075**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta su presentación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta su presentación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta su presentación.
PF_PITEIB-3786/2024	Simon Juan Galmes Galmes	***0083**	- Copia puesta en servicio: Falta su presentación. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación.
PF_PITEIB-4077/2024	Maria del Mar Fernández Vives	***1726**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la fecha de pago - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de las placas.
PF_PITEIB-4209/2024	EVA MARÍA ORTEGA RODRÍGUEZ	***9733**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: En el apartado motivo de la solicitud el número de expediente no es correcto. La firma del solicitante no coincide con el resto de documentos de la solicitud. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta cumplimentar el número de expediente de la instalación registrada. La firma del solicitante no coincide con el resto de documentos de la solicitud. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta cumplimentar el apartado "Datos sobre la instalación registrada". - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas, el inversor y las baterías. Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-4389/2024	JOAN QUINTANA OLIVER	***8628**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica.
PF_PITEIB-4431/2024	JESÚS GÓMEZ TALAVERA	***3983**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: El número de expediente de autoconsumo de la instalación no es correcto. - Facturas: Como que se indica que se tiene vinculación con la empresa instaladora, es necesario aportar los albaranes desglosados. - Copia puesta en servicio: Falta la presentación de la instalación fotovoltaica y la térmica. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta la presentación de la instalación fotovoltaica y la térmica. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta la presentación de la instalación fotovoltaica y la térmica. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas. Falta fotografía del inversor. Faltan las imágenes de la monitorización de datos de la instalación fotovoltaica y la instalación térmica, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-4534/2024	ONOFRE JAVIER ALBA VALLORI	***8531**	- Facturas: Como que se indica que se tiene vinculación con la empresa instaladora, es necesario aportar los albaranes desglosados.
PF_PITEIB-4623/2024	Alfons Manfred Mäder	****0391*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Si existen modificaciones respecto a la solicitud inicial, deben figurar. En el apartado "Coste de la actuación realizada" el coste total de la instalación de generación no coincide con lo indicado en el documento 9. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta aportar la memoria técnica de la instalación fotovoltaica. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-4709/2024	FELIX WESTHOFF	****9917*	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la forma de pago - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada.
PF_PITEIB-4713/2024	RAFAEL FEDERICO NICOLAU NANO	***9739**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía de la unidad interior
PF_PITEIB-4801/2024	VICENTE DEL VALLE MARIN	***0333**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto.
PF_PITEIB-4868/2024	ALICIA MARI ESCANDELL	***5594**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada.
PF_PITEIB-5034/2024	Peter Grund	****6437*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-5107/2024	MARÍA DE LAS MERCEDES SANCHO DE LA JORDANA CIFRE	***6102**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Las fotografías deben verse claramente.
PF_PITEIB-5120/2024	JUAN DOMÍNGUEZ DIAZ	***5628**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-5217/2024	JAIME ESCANDELL ESCANDELL	***5004**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta indicar la forma de pago. Los importes desglosados en la lista de gastos enumerativos no coinciden con el importe total destinado a la subvención. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el apartado "Coste de la actuación realizada" el coste total de la instalación de generación no coincide con lo indicado en el documento 9.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/46/1216669



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
			- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de la totalidad de las placas fotovoltaicas.
PF_PITEIB-5219/2024	OPHELIA JOHNS	***4711**	- Copia puesta en servicio: Falta su presentación. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación.
PF_PITEIB-5510/2024	JUAN LUIS JUEZ ARRUGA	***5788**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la fecha de concesión de la subvención. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada.
PF_PITEIB-5603/2024	Susanne Marianne Greiler Van Den Hoevel	****6953*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe incluir el DNI o NIE del solicitante.
PF_PITEIB-5617/2024	David Murphy	****7125*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. El número de módulos fotovoltaicos del modelo 10 no concuerda con el número de módulos fotovoltaicos registrados en el CIE de Autoconsumo. Si existen modificaciones respecto a la solicitud inicial, deben figurar.
PF_PITEIB-5620/2024	Julia Rischpler	****9122*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado bancario presentado no está a nombre del solicitante. Debe incluir el DNI o NIE del solicitante, si no concuerda con el presentado en la solicitud, es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-5707/2024	ALICE ROSALIND ESME MORGAN	****2932*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-5752/2024	BIRGIT SOERENSEN GEB LEUCHT	****7135*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta indicar la capacidad de almacenamiento. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: En el registro de autoconsumo no consta el Certificado de Instalaciones Eléctricas (CIE)
PF_PITEIB-5792/2024	GABRIEL ANGEL GENOVARD TOUS	***6510**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto.
PF_PITEIB-5854/2024	ALBRECHT ALFONS WEISS	****8546*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) indicada no coincide con la concedida. En autoconsumo se han registrado únicamente 5 kWh. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-5893/2024	CHRISTOPH THORSTEN DITTMAR	****2046*	- Copia puesta en servicio: Falta su presentación. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación. - Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, si procede: El solicitante no está al corriente de sus obligaciones tributarias con la AEAT.
PF_PITEIB-5953/2024	BEATRIZ OREJUDO COTONER	***1264**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: El NIF no corresponde al beneficiario - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número de módulos fotovoltaicos multiplicado por la potencia unitaria de módulos fotovoltaicos indicado en el documento no coincide con la potencia de pico de la instalación fotovoltaica (kWp).
PF_PITEIB-6072/2024	MARÍA EUGENIA TORRES ROA	***5893**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: El importe de la factura no coincide con el importe total destinado a la actuación subvencionada. - Copia puesta en servicio: Falta su presentación. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/46/1216669



<i>Expediente</i>	<i>Solicitante</i>	<i>NIF</i>	<i>Anomalías</i>
PF_PITEIB-6126/2024	Simon Spangenberg	****5168*	- Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, si procede: El solicitante no está al corriente de sus obligaciones tributarias con la AEAT. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-6142/2024	JULIA SCHAEFER	****0596*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identificación del certificado bancario no coincide con el documento presentado a solicitudes. Es necesario aportar el documento de identificación actualizado.
PF_PITEIB-6182/2024	Harry Peter Jan Marie Peek	****7997*	- Facturas: Falta su presentación. - Justificante bancarios de pago de las facturas: Falta su presentación. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-6195/2024	Annedore Dr. Streyll	****0263*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) no coincide con la registrada.
PF_PITEIB-6453/2024	Grahame Malcolm Clifford Fearon Wilson	****3909*	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta cumplimentar completamente la lista enumerativa de gastos derivados - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas. En las imágenes del sistema de monitorización no se observa ninguna referencia a la instalación ni al titular.

De acuerdo con el apartado décimo punto 2 de la Resolución de la convocatoria, dispone de un plazo de quince días hábiles desde la publicación de este requerimiento en el Boletín Oficial de les Illes Balears. En caso de que no presente la documentación mencionada se procederá a la revocación de la subvención, de acuerdo con el apartado décimo punto 6 de la Resolución de la convocatoria.

Palma, 6 de abril de 2026

**El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático**  
Diego Viu Domínguez

