


ANNEX ②



CAS PRÀCTIC 9

Es realitza una visita d'inspecció d'ofici a un hotel de 5 * situat en sòl rústic. Durant la visita s'observa el següent:

- L'hotel es proveeix d'un pou propi que disposa d'autorització per a reg i en temporades de més demanda, adquireixen també aigua en camions cisterna.
- Disposa de 10 jacuzzis individuals a les habitacions, que no reben cap tipus de tractament, atès que manifesten que canvien l'aigua amb una freqüència d'1 ó 2 dies.
- En la piscina exterior no disposen de socorrista, i es mesuren els següents paràmetres:
 - Clor lliure residual: 6.3 mg/l
 - Clor combinat: 0.85 mg/l
 - PH: 8.0
 - Terbolesa: 1.5UNF
- En la sala de màquines de la piscina disposen d'un dosificador de productes químics automàtic. En aquesta sala s'observen diferents garrafes que contenen els productes químics sense etiquetar. El tècnic manifesta que són de clor i PH menys.
- La neteja i la desinfecció anual de l'aigua sanitària d'acord amb el Reial Decret 865/2003, ha estat realitzada per Alcúdia Servicios S.L.
- Durant la visita s'entra a 2 habitacions que fan olor a tabac, i s'observen cendrers amb diferents llosques dintre, el director manifesta que disposen d'habitacions per a fumadors.
- Quines actuacions s'haurien de dur a terme segons la informació descrita a cada apartat?. Raoneu.